

## ⑥ 結露対策

他社「吸水土のう」  
(SAP直投タイプ)



(SAPをシート化)

データ無し

### 1) 戸建て住宅：



タイプ：A B - 5 5 0

3月の集中豪雨発生時、結露が発生。同時に吹込み雨水が窓のレール溝に溜まりました。吸水テープ：A B - 5 5 0は550g以上吸水し、乾燥・吸水を繰り返します。

### 2) 首都圏の生鮮市場：



熱暑が続いた8月、従来のウエスが敷き詰められ、店員が結露水をバケツに絞っておりました。

データ無し

### 2) 東北の生鮮市場：

寒暖の差が激しい東北のスーパー店、2mmと薄く清潔な吸水テープで結露・水漏れを解決。



タイプ：A B - 5 5 0

### 3) 飲食店空調機：




異常高温の蒸し暑い日、空調機から冷気が霧となって吹き出し水滴が落ちておりました。

データ無し

### 4) 地方自治体庁舎の地下通路：

結露が床に流れて滑るので「アクアボーイ」を敷いておりました。吸水テープで十分として、タイプ：A B - 5 5 0を進呈。



タイプ：L L - 1

冷凍・冷房・空調設備業界は「アクアボーイ」の大きな市場となりました。